POHLED SV



LEGENDA MATERIÁLŮ

- (A) RAŽENÉ LÍCOVÉ CIHLY S ATESTEM NA MRAZUVZDORNOST ZATÍRANÉ VÁPENNOU OMÍTKOU / KOTVENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH VYNÁŠECÍCH PROFILŮ, ZALOŽENO NA ISO NOSNÍCÍCH
- (B) VÝPLNĚ OTVORŮ: NOSNÁ KONSTRUKCE Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ Z EXTERIÉRU KRYTA SYSTÉMOVÝMI HLINÍKOVÝMI PROFILY (NCS MAT, BAREVNOSTU URČÍ GP), OKNA CELODŘEVĚNÁ (VYSOKOTLAKÁ LAZURA)
- (C) KOVOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO ANTIKOROZNÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (NCS MAT, BAREVNOST URČÍ GP)
- (D) ZÁKRYT ZAŘÍZENÍ VZT – KOVOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE + TAHOKOV, OPATŘENO ANTIKOROZNÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (NCS MAT, BAREVNOST URČÍ GP)
- (E) UPE 180, RESP. UPE 200 OPATŘENÝ ANTIKOROZNÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (NCS MAT, BAREVNOST URČÍ GP)
- (G.2) SANAČNÍ OMÍTKA DO V. 2M NAD ÚROVNÍ PŘILEHLÉHO TERÉNU, BAREVNÝ NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, SOKLOVÁ ČÁST HYDROFOBIZOVÁNA
- (G.3) OMÍTKY BUDOU PENETROVÁNY A OPATŘENY PRODYŠNÝM SANAČNÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM + OPRAVA DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK, BAREVNÝ NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- (G.4) OPRAVA OMÍTKY NA NÁROŽÍ + OBNOVA NÁTĚRU DTTO STÁVAJÍCÍ
- (I) VENKOVNÍ KOVOVÁ ŽALUZIE NASÁVANÍ VZT, OPATŘENO ANTIKOROZNÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (NCS MAT, BAREVNOST URČÍ GP)
- (L) DILATACE LÍCOVÉHO ZDIVA
- (Q) STÁVAJÍCÍ OKAPY A OKAPNÍ SVODY MĚDĚNÉ

PŘIZDÍVKA Z CIHELNÉHO ZATÍRANÉHO LÍCOVÉHO ZDIVA /RAŽENÉ LÍCOVÉ CIHLY/

SANAČNÍ OMÍTKY /ZBÝVÁ PROVÉST V CELÉM ROZSAHU VČ. OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK/

V SOUČASNOSTI PROVEDENÉ VÝKOPY – TERÉN SEJMUT NA ÚROVEŇ +0,600

LEGENDA FASÁDNÍCH ÚPRAV

ÚPRAVA VENKOVNÍCH OMÍTEK:
Budou osekány degradované části omítek, ostatní plochy očištěny, oškrábány staré nátěry se zvětralou štukovou omítkou.
Jádrové omítky budou provedeny nové na podhoz (v rozsahu cca 10%).
Následně budou veškere poruchy přebandažovány a zapraveny štukovou omítkou.
V přízemí budou provedeny omítky sanační v rozsahu dle vlhkosti jednotlivých stěn min. 80cm nad čáru zavlhnutí (prům. 2m).
Omítky budou penetrovány a opatřeny prodyšným sanačním nátěrovým systémem se zachováním původní barevnosti.

ČÁST FASÁDY U VSTUPU DO PŘÍSTAVBY: CHYBÍ OTLUČENÍ PRO SANAČNÍ OMÍTKU, SANAČNÍ OMÍTKA, OPRAVA DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ FASÁDY NAD ÚROVNÍ SANAČNÍCH OMÍTEK, FASÁDNÍ NÁTĚR
FASÁDA ZÁCHODOVÉ VĚŽE: OPRAVA DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ FASÁDY, FASÁDNÍ NÁTĚR
FASÁDA NAD TERASOU PŘÍSTAVBY: OPRAVA DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ FASÁDY, FASÁDNÍ NÁTĚR

- (F12) NOVÉ OTVORY 450/200 SLOUŽÍCÍ K PŘÍVODU VZDUCHU DO KOTELNY, DO OTVORU OSAZENA JEDNODUCHÁ MŘÍŽ A ZÁBRANY PROTI HOLUBŮM
- (F16) OSAZENÍ NOVÉHO HUP NA MÍSTO STÁVAJÍCÍHO – PŮVODNÍ SKŘÍŇ 550/650/350 (S.H.600), NOVÁ 1300/1100/450 (s.h.600)

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ FASÁDY OBJEKTU JSOU Z HLEDISKA PAMÁTKOVÉ OCHRANY POVAŽOVÁNY ZA PAMATKOVĚ CENNÉ A MUSÍ BÝT PO DOBU VÝSTAVBY CHRÁNĚNÉ
- ZVLÁŠTNÍ PÉČI Z HLEDISKA OCHRANY JE TŘEBA VĚNOVAT VSTUPNÍMU PORTÁLU KAMENNÉMU A ŠTUKOVÉMU OSTĚNÍ OKEN, KORUNNÍ A PATROVÉ ŘÍMSE, OCELOVÝM OKENNÍM



+0,000 = 343,300

INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ V LITOMYŠLI

PŘÍSTAVBA PIARISTICKÉ KOLEJE

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

AUTOŘI NÁVRHU:
ING. ARCH. ALEŠ BURIAN
ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BURIAN - KŘIVINKA
KALVODOVA 13, BRNO

D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. ALEŠ BURIAN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. ALEŠ BURIAN
VYPRACOVALA:	ING. ARCH. RADKA NEUMANOVÁ, ING. VERONIKA MIKULÍKOVÁ
NÁZEV VÝKRESU:	POHLED SV
DATUM	DUBEN 2014
MĚŘÍTKO	1 : 50
PARÉ	
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.2.13