

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | | | | |
|--|----------|---|-------------------------|-----------|
| Typ budovy, místní označení: Bytový dům | | Hodnocení budovy | | |
| Adresa budovy: Špindlerův Mlýn | | stávající stav | po realizaci doporučení | |
| Celková podlahová plocha A_c : 1396.6 m ² | | | | |
| <p><45 A 45 B 87 B 88 C 128 C 129 D 173 D 174 E 218 E 219 F 261 F >261 G</p> | | | | |
| Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m ² .rok) | | 107 | 87 | |
| Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ | | 538,6 | 439,4 | |
| Podíl dodané energie připadající na [%]: | | | | |
| Vytápění | Chlazení | Větrání | Teplá voda | Osvětlení |
| 66,6 | 0,0 | 2,6 | 27,0 | 3,8 |
| Doba platnosti průkazu : | | 18.01.2023 | | |
| Průkaz vypracoval | | Jméno a příjmení : Josef Jurček Osvědčení č. : 755 Datum vypracování : 18.01.2013 | | |

Adresa budovy : Špindlerův Mlýn

